



- V — olemasolev veetorstik
- K — olemasolev reoveetorstik
- V — likvideeritav veetorstik
- K — likvideeritav reoveetorstik
- V1 — projekteeritud veetorstik
- K1 — projekteeritud reoveetorstik
- KS1 — projekteeritud reovee survetorstik
- VPJ olemasolev puurkaev-pumpla
- VPJ tamponeeritav puurkaev-pumpla
- TTR olemasolev tuletõrjevõhoidla
- VPJ+VT olemasolev puurkaev-pumpla ja veetõõtlus
- VPJ-1+VT projekteeritud puurkaev-pumpla ja veetõõtlus
- veevarustuse puurkaevu sanitaarkaitsesoon
- projekteeritud rooveepumpla
- projekteeritud rooveepuhasti
- rooveepuhasti ja rooveepumpla kuja
- rooveekogumisala piir (20.1 ha)
- olemasolev kraav (voolusuunaga)

1	MUUDATUS					TEOSTAS	KUIRÄEV
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	OBJEKT NR	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MUUDATUS	MOOTKAVA	PROJEKTIJUHT	Sirje Seemendi
TÖÖ NR	STAADIUM	00	VVK-002		1:1000	OSAK JUHATAJA	Toomas Kärmik
10210-0031	EP					KONTROLLIJA	
TELLIJA	ERKAS Valduse OÜ					PROJEKTEERIJAL	Ene Pundi
TÖÖ NIMETUS	Tori vald, Selja küla ÜVK süsteemi rekonstrueerimine					PROJEKTEERIMIS	26.01.2015
JOONISE NIMETUS	Selja küla olemasolev rooveepuhasti					FAIL	10210-0031ESVVK001.dwg
						SWECO Projekt AS Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn Tel +372 674 4000 Faks +372 674 4001 e-post sweco@sweco.ee SWECO PROJEKT	